

Onderhoud aan grachtenpand

dinsdag 20 februari 2007

Bekijk hier twee foto's gemaakt bij onderhoud aan grachtenpand aan de bloemgracht te Amsterdam De werkzaamheden bestaan uit het schilderen van de kozijnen, vernieuwen van schuiframen, herstellen van de schoorsteen en het verwijderen en plaatsen van een nieuwe dakkapel.